

关于省环保督察热线 20211208-19 办理情况的报告

市环境保护督察工作领导小组办公室：

2021 年 12 月 10 日，接到《省环保督察热线转办信访件》（20211208-19），我局高度重视，立即组织人员进行现场调查核实处理。现将有关情况报告如下：

一、交办信访问题基本情况

信访人反映“泥沟镇姚庄村南 200 米路东有一家砖厂，粉尘污染严重。砖厂南 50 米左右，有一家粉碎钙石的，没有任何手续，夜间偷偷生产，粉尘污染严重。”

注：该信访件与“泥沟镇姚庄村加油站南 150 米路东砖厂，无手续生产，粉尘污染严重。砖厂南 50 米路东基本农田内，村书记的小工厂生产白石粉，没有环保手续，粉尘污染严重（受理编号：20210918-4）。”和“泥沟镇姚庄村加油站南 150 米路东砖厂，无手续生产，粉尘污染严重。砖厂南 50 米路东基本农田内，村书记的小工厂生产白石粉，没有环保手续，粉尘污染严重（受理编号：20211015-8）。”和“泥沟镇姚庄村加油站南 150 米路东砖厂，无手续生产，粉尘污染严重。砖厂南 50 米路东基本农田内，村书记的小工厂生产白石粉，没有环保手续，粉尘污染严重（20211101-4）。”转办件反映的是同一问题。

二、问题属实情况

不属实。

三、调查核实情况

(一) 砖厂污染问题。经调查，群众反映的“泥沟镇姚庄村南 200 米路东有一家砖厂，粉尘污染严重”，应为枣庄市炬鑫建材有限责任公司。该公司于 2010 年 8 月建设，位于台儿庄区泥沟镇兰城村北，主要经营空心烧结砖、多孔烧结砖研发、生产、销售等。2010 年 9 月 16 日，该企业年产 5000 万标砖及粉煤灰烧结空心砖项目获得枣庄市台儿庄区环境保护局批复（台环报告表[2010]24 号）。2012 年 7 月 16 日，获得了建设项目竣工环境保护验收批复（台环验[2012]28 号）。2018 年 4 月 3 日，该企业环境污染防治项目（废气）通过验收；同时，安装了在线自动监测系统。喷淋、雾炮、收尘设施、洗车平台等环保设施齐全。2021 年 8 月 3 日该公司委托第三方检测机构（山东中成环境技术服务有限公司）对无组织废气进行检测。根据山东中成环境技术服务有限公司于 2021 年 8 月 6 日出具的检测报告，颗粒物 1[#]上风向检测结果均值为：0.137mg/m³，2[#]下风向检测结果均值为：0.249mg/m³，3[#]下风向检测结果均值为：0.257mg/m³，4[#]下风向检测结果均值为：0.280mg/m³。均符合相关排放要求。该公司于 2021 年 10 月 26 日委托山东中成环境技术服务有限公司对其砖窑废气排放筒自动监控系统进行人工比对检测。山东中成环境技术服务有限公司检测结论为：枣庄市炬鑫建材有限责任公司安装于砖窑废气排放筒检测处比对检测口的 CEMS-2000 型烟气排放连续检测系统中二氧化

硫、氮氧化物、颗粒物含量、氧含量、烟温及烟气流速指标均满足《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续检测技术规范》（HJ75-2017）中烟气在线检测仪器技术性能参数的要求。经调阅12月1日至12月15日枣庄市炬鑫建材有限公司在线监控半个月的数据未发现日均值超标现象，经现场核查，厂区无明显扬尘。

（二）小工厂粉碎钙石污染问题。经调查，群众反映的“砖厂南50米左右，有一家粉碎钙石的，没有任何手续，夜间偷偷生产，粉尘污染严重”，应为枣庄耀民装饰材料有限公司。该公司位于台儿庄区泥沟镇姚庄村，主要产品为纤维腻子粉、白胶粉，具有立项、环评、排污许可证等相关手续。该公司于2019年10月12日，通过枣庄市生态环境局台儿庄分局审批（〔2019〕B-1012）号，项目于2020年3月建成，环保设施同期竣工并进行调试运行，2020年5月28日通过项目竣工环境保护验收。2021年12月17日，我局执法人员对该企业进行了检查，现场未生产，因市场需求不好，该公司从8月16日至今一直处于停产状态，厂区无明显扬尘。

四、下一步措施

我局将加强对上述两家企业的日常监管，加大检查频次，切实履职尽责，如发现环境违法行为，依法依规进行查处。同时，要求上述两家企业严格落实环评及批复要求，加大治污设施运行维护力度，确保治污设施正常运行。

